News Release

平成２３年８月１７日
消　　費　　者　　庁

通知された消費者事故等の対応状況について

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、消費者安全法に基づき通知のあった重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の対応状況を公表しております。今般、平成２３年３月までに通知のあった重大事故等の対応状況について取りまとめましたのでお知らせします。

【問い合わせ先】
消費者庁　消費者安全課
菊地
電話：03-3507-9263
FAX ：03-3507-9290

通知された消費者事故等の対応状況について

1　通知状況（H21.9.1～H23.6.30までに通知された重大事故）

（1）　消費者安全法に基づき、生命・身体被害に関する消費者事故等として消費者庁に通知された事案（H21.9.1～H23.6.30）は4,131件（関係行政機関：3,355件、地方公共団体等：776件）

（2）　全体の約1/3（1,257件）が重大事故等に係るもの（関係行政機関より1,007件、地方公共団体等より250件）

■分野別

		食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	消費者事故等	1,340	1,571	43	324	77	3,355
	うち重大事故等	8	733	29	236	1	1,007
地方公共団体等	消費者事故等	212	444	47	73	0	776
	うち重大事故等	6	187	19	38	0	250
合　　計	消費者事故等	1,552	2,015	90	397	77	4,131
	うち重大事故等	14	920	48	274	1	1,257

■被害状況別

		火災	CO中毒	重傷・重症	死亡
関係行政機関	重大事故等	613	21	238	56
地方公共団体等	重大事故等	44	2	195	11
合　　計		657	23	433	67

※被害状況については　重複するものがあるため、上記の分野別　通知件数の合計とは一致しない

2　追跡確認状況（H21.9.1～H23.3.31までに通知された重大事故）

　消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の処理状況を以下のように仕分け、分析・究明を推進

(A)対策実施　：注意喚起・リコール・啓発活動等により事案処理済
(B)対策検討・対策着手　：原因分析結果を踏まえ対策案の検討又は着手中
(C)原因分析着手　：原因分析着手又は着手予定
(D)未進展・その他　：進展の見られない事案、事実確認が困難な事案
(E)消費者事故等に該当せず　：原因分析により消費者事故等に該当しなかった事案

		関係行政機関	地方公共団体等	計
	(A)対策実施	495	67	562
	(B)対策検討・対策着手	0	2	2
	(C)原因分析着手	216	64	280
	(D)未進展・その他	9	43	52
	(E)消費者事故等に該当せず	26	26	52
	小計	746	202	948
その他（相談者非公表希望など）		0	32	32
合計		746	234	980

（5月31日現在）

別紙1

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

ア. 関係行政機関からの通知

※H23.5.25公表時に(B)対策検討・対策着手、(C)原因分析着手、(D)未進展・その他のうち未進展であった事案及びH23.1.1からH23.3.31に通知のあった事案に関する追跡状況について掲載
矢印が付いている箇所は、H23.5.25公表時から、本公表で処理状況が移動した事案

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
D2091228-01	平成21年12月27日	平成21年12月28日	屋外式給湯付風呂釜(TP-FP320AZR:高木産業株式会社)	一般住宅において、消費者がシャワーを使用していたところ、風呂釜付近から炎が上がったのを確認した。 消防とメーカーが合同で調査したところ、当該風呂釜内部ファンに猫の毛が多数絡まっており、これが影響しているものと推定されるが、詳細は現在メーカーが調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
G1100401-07	平成21年12月13日	平成22年4月1日	電気こんろ(SBE-101-200V:サンウエーブ工業株式会社)	当該電気こんろ及び周辺が焼損する火災が発生。現在、詳細を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100506-10	平成22年3月17日	平成22年5月6日	電気ストーブ(カーボンヒーター)(TSK-5328CT:燦坤日本電気株式会社(輸入事業者))	当該電気ストーブから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損。現在、詳細を調査中。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
F1100514-01	平成22年5月6日	平成22年5月14日	空気清浄機	一般民家が全焼する火災が発生。現場に当該空気清浄機があった。現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表		関係機関等調査中			
G1100524-08	平成22年5月3日	平成22年5月24日	電気冷蔵庫(GR-2008TC:東芝ホームアプライアンス株式会社)	当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生。長期間の使用(約30年)によって、圧縮機用モーターの始動リレーの接点が接触不良を起こし、異常発熱して出火に至ったものと推定。	神奈川県	概要公表		●→		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成20年11月5日にプレスリリース等を行い、さらに、平成21年1月28日にホームページに再掲載して、昭和58年以前に製造された電気冷蔵庫は、電気部品の経年劣化によって発煙・発火のおそれがあるため、使用を中止するよう呼び掛けている	
E3100615-01	平成22年3月11日	平成22年6月14日	福祉車両	走行中の当該福祉車両が減速したところ、当該車両後部に車椅子に乗った状態で乗車していた乗員が前方に転倒し、右足骨折。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			
D2100621-03	平成22年6月20日	平成22年6月21日	ガスこんろ(RT-600GF:リンナイ株式会社)	当該ガスこんろを点火しようとしたところ、台所周辺を破損する爆発事故が発生し、1名が重傷。現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表		関係機関等調査中			
G1100622-04	平成22年6月21日	平成22年6月22日	水槽用照明器具	当該水槽用照明器具及び周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を行った結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表		●→			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
F1100629-02	平成22年6月28日	平成22年6月29日	テレビ(AV-E21S:日本ビクター株式会社)	当該テレビを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表		関係機関等調査中			
D2100702-01	平成22年7月2日	平成22年7月2日	金属フレキシブルホース(FHO-L 1/2-250:日立金属株式会社)	たばこを吸おうとライターに点火したところ、給湯器に接続された当該屋内配管(金属フレキシブルホース)および、周辺を焼損する爆発事故が発生し、住人2名が重傷。 当該金属フレキシブルホースから漏えいしたガスにライターの火が引火と推定。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
G1100704-02	平成22年7月4日	平成22年7月4日	電気洗濯機(ES-A80EC:シャープ株式会社)	異音と共に当該電気洗濯機から発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100707-03	平成22年4月27日	平成22年7月7日	石油ストーブ(開放式)(SX-2250:株式会社コロナ)	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品への給油時の状況も含め、現在、詳細を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
F1100715-01	平成22年7月15日	平成22年7月15日	除湿乾燥機	当該除湿乾燥機を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表		関係機関等調査中			
G1100715-01	平成22年3月20日	平成22年7月15日	テレビ(ブラウン管型)(25S77:株式会社東芝)	当該テレビを視聴中、当該製品から発火。 当該製品内部の電解コンデンサーの不具合により安全弁が開き、電解液が気化したものと推定。現在、詳細を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100716-01	平成22年4月21日	平成22年7月16日	電気衣類乾燥機(ED-D252:東芝ホームアプライアンス株式会社)	当該電気衣類乾燥機を使用中、当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、詳細を調査中。	京都府	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100723-06	平成22年2月17日	平成22年7月23日	エアコン(室外機)(AU-J2803Y:シャープ株式会社)	当該エアコン(室外機)を使用中、当該製品から出火し、当該製品を焼損する火災が発生し、周辺を汚損。 現在、詳細を調査中。	長崎県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
F1100730-01	平成22年7月14日	平成22年7月30日	電気式換気口 （EM-2：フクビ化学工業株式会社）	異音とともに当該電気式換気口から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表		関係機関等調査中			
F1100802-01	平成22年8月1日	平成22年8月2日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表		関係機関等調査中			
D2100805-01	平成22年7月31日	平成22年8月5日	ガス瞬間湯沸器（屋外式） （GQ－1612WE：株式会社ノーリツ）	地下にある浴室で住民1名が入浴中に倒れ、病院に搬送され死亡が確認された。一酸化炭素中毒の疑いで、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
D2100809-03	平成22年8月7日	平成22年8月9日	ガスこんろ （GE-MH17F-A：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該ガスこんろに点火しようとしたところ、爆発事故が発生し、1名が軽傷（火傷）。 設備工事業者がこんろの修理を行う際に、工事ミス（Oリングの接続不具合）があったため、ガスが漏えいしたものと推定されるが、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			
G1100809-07	平成22年7月13日	平成22年8月9日	携帯型音楽プレーヤー （MA005J/A：アップルジャパン株式会社）	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中に、火花と共に異音が生じ、当該製品を焼損する火災が発生。 当該製品のバッテリーセル内部に製造上の不具合があったために、充放電を繰り返すうちにセル内部の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし過熱に至ったものと推定。	東京都	概要公表		●――	――→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成22年8月10日よりホームページにおいて、平成17年9月から平成18年12月の間に販売された初代iPod nanoのバッテリーが過熱を起こすことがあるため、使用者に対しバッテリーの無償交換を実施中。また、登録ユーザーに対して、電子メールによって当該製品に対する注意喚起とバッテリーの交換手続について連絡を行っている	
G1100811-01	平成22年7月14日	平成22年8月11日	エアコン	室内を焼損する火災が発生し、現場に当該エアコンがあった。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1100818-06	平成22年7月2日	平成22年8月18日	ディスプレイモニター （IT-PC26M1：シャープ株式会社(輸入事業者)）	当該ディスプレイモニターで視聴中、当該製品から発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
F1100819-01	平成22年7月18日	平成22年8月19日	エアコン （SAP-224AVR：三洋電機株式会社）	当該エアコンから出火する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	高知県	概要公表		関係機関等調査中			
G1100825-04	平成22年8月23日	平成22年8月25日	電気こんろ （HT-1250：日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス株式会社））	当該電気こんろを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
F1100901-01	平成22年2月18日	平成22年9月1日	石油ストーブ（開放式） （GKP-W301N：株式会社千石（グリーンウッドブランド）（輸入事業者））	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。 当該製品のカートリッジタンクの蓋は、タンク本体と蓋の印を合わせて、下がり切るまで押し、押したまま止まるまで90度回し、蓋の▲印とタンクの●印が合ったこと及び蓋の周囲に青い線が出たことを確認して閉めるものであるが、十分に押し下げないまま回した場合に、給油口縁に蓋がかかって、確実にロックされない状態で閉まっているものと誤認してしまう可能性があり、カートリッジタンクを出し入れした際に、蓋が外れ、漏れた灯油に引火したことが事故の原因と推定。	熊本県	概要公表		●――	――→	事業者等において、平成22年3月30日にプレスリリースを行うとともに、ホームページで告知し、取扱説明書や本体表示に従ってカートリッジタンクの蓋を確実に閉めるよう注意喚起し、また、同年9月1日に新聞で告知し、蓋がネジ式のタンクとの無償交換を実施中	
F1100902-01	平成22年9月1日	平成22年9月2日	扇風機 （W-30SH：東芝ホームテクノ株式会社）	当該扇風機及び壁の一部を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表		関係機関等調査中			
G1100909-05	平成22年9月7日	平成22年9月9日	石油給湯機 （OQB-302YS：株式会社ノーリツ）	当該石油給湯機から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。 電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと推定。	大分県	概要公表		●――	――→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成14年10月から無償改修を開始し、平成18年12月4日には、再度新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施中	
G1100916-09	平成22年8月16日	平成22年9月16日	電気冷蔵庫 （LR-A28SG：（韓）LG社）	当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
F1100921-01	平成22年9月10日	平成22年9月21日	電動車椅子	当該電動車椅子を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表		関係機関等調査中			
D2100924-02	平成22年9月24日	平成22年9月24日	ガス炊飯器 （PR－200EF：パロマ工業株式会社）	一般住宅において、消費者が屋外で当該ガス炊飯器を使用していたところ、漏えいしていたとみられるガスに引火し、建物の外壁の一部を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	香川県	概要公表		関係機関等調査中			
F1101001-01	平成22年9月20日	平成22年10月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車で高速道路を走行中、スピンし、道路左側のガードレールに衝突、同乗者が死亡、運転者が左腕を骨折する重傷。関係機関において調査を行った結果、製品に起因する事故ではないと判明。	三重県	概要公表		●→			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
E3101008-01	平成22年10月8日	平成22年10月8日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、爆発音を聞いたため確認したところ、当該バスの右後方のタイヤ付近から発煙、その後出火し全焼。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
E3101009-03	平成22年10月8日	平成22年10月9日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、異臭に気付いたため確認したところ、当該バスの後部荷物室内の荷物を焼損する火災が発生。	山形県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
D2101013-01	平成22年10月11日	平成22年10月13日	風呂釜 （TP－A85K：高木産業株式会社）	当該風呂釜の点火操作を繰り返したところ、異常音がし、浴室内に設置されている風呂釜のカバー（ケーシング）が一部変形、浴室窓の破損、浴室扉の一部が外れていることを確認。 原因は、点火操作を繰り返している間に口火燃焼が維持できる状態になったが、消火位置に戻したため口火が消え、それに気付かずメイン燃焼側に操作したことから、電磁弁が閉弁するまでに機器内部に未燃ガスが滞留し、再度点火操作をした際に滞留した未燃ガスに異常着火したものと推定。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		ガス事業者において、ガス機器の安全な使用、日常管理について注意喚起を実施	
E3101019-01	平成22年9月20日	平成22年10月19日	自動二輪車	当該自動二輪車で走行中、突然転倒し、重傷。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	三重県	概要公表		●→		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず。通知元において事故の内容をホームページに掲載し、注意喚起。	
G1101020-04	平成22年10月8日	平成22年10月20日	電子レンジ （IM-575：株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド）（輸入事業者））	当該電子レンジを使用中、異臭とともに当該製品の天板付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。 ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークし、出火に至ったと推定。	茨城県	概要公表		●→		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成15年9月2日、平成20年3月12日等、複数回、新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施中	
D2101026-02	平成22年10月24日	平成22年10月26日	ガスこんろ （IC－E701F－L：パロマ工業株式会社）	当該こんろを使用していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。原因が液化石油ガスの漏えいに起因するものかどうかも含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表		関係機関等調査中			
G1101102-07	平成22年7月13日	平成22年11月2日	ウォーターベッド （型式不明：ドリームベッド株式会社）	2台並べたウォーターベッドの片方で水漏れが発生したため、当該製品から水を抜き、水漏れがない片方のみに布団をかけて就寝していたところ、水を抜いた方の当該製品に設置した保温用のヒーターに布団が接触し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
D2101106-01	平成22年11月2日	平成22年11月6日	ガス瞬間湯沸器（屋外式） （RGH－1600VHB（推定）：TOTO株式会社）	当該ガス瞬間湯沸器を使用中に、気分が悪くなったことから病院で受診をしたところ、一酸化炭素中毒（軽症）と診断された。 事業者が、パイプシャフト内に設置されている当該湯沸器の排気を測定したところ高濃度の一酸化炭素が発生することを確認した。なお、事故当時は、台所と風呂場の換気扇を作動していたため室内が負圧状態となっていたと考えられる。原因は、当該湯沸器の熱交換器の吸熱フィン部に腐食生成物や煤が付着し閉塞したことで、燃焼に必要な空気量が不足して不完全燃焼となり高濃度の一酸化炭素を含む排気が発生していたところ、パイプシャフト上部の換気口からパイプシャフトを経由して排気が室内に流入したものと推定。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中		ガス事業者において、ガス機器の安全な使用、日常管理について注意喚起を実施。また、当該建物の管理者に対し、同様の機器について早急の交換を依頼	
E3101107-01	平成22年11月7日	平成22年11月7日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が爆発音と右後輪からの発煙に気付いたため確認したところ、当該バスのバーストした右後輪から出火しており、その後全焼。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
D2101108-04	平成22年7月10日	平成22年11月8日	自転車	自転車で走行中、転倒し、負傷。当該自転車のシートポスト（サドルを支えるための棒状の部品）のネジが破断及びリムが破損しており、事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中			
F1101108-01	平成22年11月6日	平成22年11月8日	発電機	室内の酸素欠乏による窒息死と思われる事故が発生し、3名が死亡した状態で発見された。現場に当該発電機があった。換気を行っていない室内で当該製品を使用していたことから、排気ガスがこもり一酸化炭素中毒に至ったと推定。 調査の結果、当該製品には破損や機能の異常は認められなかった。	三重県	概要公表		●→			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
E3101109-01	平成22年11月8日	平成22年11月8日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスのエンジンチェックランプの点灯に気付いたため、エンジン部を確認していたところ、当該バスの火災が発生。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
G1101112-03	平成22年9月17日	平成22年11月12日	蛍光ランプ （EFA25EL/21-R：東芝ライテック株式会社（輸入事業者））	照明器具に当該蛍光ランプを取り付けて使用していたところ、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生 都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に 該当せず
G1101112-04	平成22年9月28日	平成22年11月12日	携帯型音楽プレーヤー （MA005J/A：アップルジャパン株式会社）	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品から火花と共に発煙する火災が発生し、当該製品が焼損。 当該製品のバッテリーセル内部に製造上の不具合があったために、充放電を繰り返すうちにセル内部の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし過熱に至ったものと推定。	東京都	概要公表		→	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成22年8月10日よりホームページにおいて、平成17年9月から平成18年12月の間に販売された初代iPod nanoのバッテリーが過熱を起こすことがあるため、使用者に対しバッテリーの無償交換を実施中。また、登録ユーザーに対して、電子メールによって当該製品に対する注意喚起とバッテリーの交換手続について連絡を行っている	
G1101112-05	平成22年5月31日	平成22年11月12日	デスクトップパソコン （Dimension4600c：デル株式会社(輸入事業者)）	当該デスクトップパソコンより発煙する火災が発生し、当該製品の一部が焼損。 電源供給ユニットに取り付けられたコネクターのはんだ付け工程でばらつきが生じ、不十分なはんだ付け状態となり、当該部分の電気抵抗が大きくなったため発熱・発煙に至ったものと推定。	東京都	概要公表		→	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成20年9月30日にホームページへの情報を掲載し、プレスリリースを行うとともに、対象製品について電源供給ユニットに不具合が生じた場合には、無償にて部品交換を実施中	
G1101112-06	平成22年7月31日	平成22年11月12日	電気こんろ （型式：不明、松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該電気こんろを焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表		→	→	・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1101112-07	平成22年8月13日	平成22年11月12日	電気こんろ （HT-1290：日立熱器具株式会社（現　日立アプライアンス株式会社））	当該電気こんろを焼損する火災が発生。 事故原因は、社告により示された不具合（身体の一部や荷物が接触することで、電気こんろのスイッチが「入り」の状態になり、電気こんろ周囲に可燃物がある場合に火災事故の発生に至ることがある）による火災。	東京都	概要公表		→	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成19年7月31日に、消費者への注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施中	
F1101115-01	平成22年11月10日	平成22年11月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用車を焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	熊本県	概要公表		→	→	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず	
D2101122-01	平成22年11月20日	平成22年11月22日	ガスボンベ	店舗兼住宅で爆発があり、当該店舗兼住宅が全焼し、隣接する住宅2棟が半焼する火災により、1名が死亡、他の8名が重軽傷を負った。現場に当該ガスボンベが4本（20kg容器3本、オートガス用1本）あり、うち1本には亀裂が入っていた。現在、原因を調査中。	青森県	概要公表		関係機関等調査中			
F1101122-01	平成22年11月18日	平成22年11月22日	石油温風暖房機	当該石油温風暖房機及び住宅を焼損する火災が発生し、1名が死亡。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		関係機関等調査中			
F1101129-02	平成22年11月19日	平成22年11月29日	開放式ガス瞬間湯沸器 （LPガス用） （PH-55B-1：パロマ工業株式会社）	当該ガス瞬間湯沸器を使用後、その場を離れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品とガスホースとの接続部からガスが漏れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表		関係機関等調査中			
G1101129-04	平成22年11月6日	平成22年11月29日	FMトランスミッター （F8Z442ja：ベルキン株式会社（輸入事業者））	自動車のシガーソケットに差し込んでいた当該FMトランスミッター及び周辺を焼損する火災が発生。 事故原因は、社告により示された不具合（特定の条件下で長時間電源がオンになっていた場合（例：FMトランスミッターを一晩中差し込んでいた場合など）、ワッシャーに欠陥のある製品で発熱、発火につながる危険がある）を原因とした火災。	大阪府	概要公表		→	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成21年4月1日から平成21年10月30日の間に購入された消費者に対して無償交換を実施中	
G1101129-05	平成22年7月5日	平成22年11月29日	温水洗浄便座 （CW-K31：アイシン精機株式会社（株式会社INAXブランド）	当該温水洗浄便座の操作部が溶損し、発煙する火災が発生して、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
F1101206-02	平成22年12月3日	平成22年12月6日	エアコン（室外機）	建物が全焼、1名が死亡し、1名が負傷する火災が発生。当該エアコン（室外機）から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1101208-08	平成22年11月9日	平成22年12月8日	電子レンジ （EMO-CH6：三洋電機株式会社（輸入事業者））	当該電子レンジから火花と共に発煙する火災が発生し、当該製品が焼損。 製品内部の電源コードと基板を接続する配線に製造時の不具合があったため、使用に伴って接触不良が生じ、接続部が発熱して電源コード被覆が発火し、製品内の冷却用ファンに延焼したものと推定。	福岡県	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、事故の再発防止を図るため、平成20年6月21日、新聞社告を掲載し、対象製品について、無償改修を実施中。また、同社では、平成21年6月9日から18日にかけて新聞広告を再度掲載すると共に、平成22年9月に当該リコール情報を掲載したチラシを作成し、販売店や消費生活センター等へ配布するとともに、消費者に配布し、情報の周知を行っている	
F1101210-01	平成22年12月10日	平成22年12月10日	電気毛布	当該電気毛布及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			
G1101215-01	平成22年8月14日	平成22年12月15日	電気洗濯機 （HSW-50S3：三洋ハイアール株式会社（現　ハイアールジャパンセールス株式会社）（輸入事業者））	当該電気洗濯機を使用後、蓋を開けたところ当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損。 当該製品のモーター用コンデンサー（保安機構なし）が膨張していることから、コンデンサーから発煙に至ったものとみて、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1101216-01	平成22年9月2日	平成22年12月16日	普通乗用自動車 （TA-MNH10W（アルファード）：トヨタ自動車株式会社）	当該普通乗用車を焼損する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	神奈川県	概要公表				通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1101217-03	平成22年11月23日	平成22年12月17日	電子レンジ （EMO-CH7：三洋電機株式会社（輸入事業者））	当該電子レンジを使用後、当該製品内部より発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損。 製品内部の電源コードと基板を接続する配線に製造時の不具合があったため、使用に伴って接触不良が生じ、接続部が発熱して電源コード被覆が発火し、製品内の冷却用ファンに延焼したものと推定。	広島県	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、事故の再発防止を図るため、平成20年6月21日、新聞社告を掲載し、対象製品について、無償改修を実施中。また、同社では、平成21年6月9日から18日にかけて新聞広告を再度掲載すると共に、平成22年9月に当該リコール情報を掲載したチラシを作成し、販売店や消費生活センター等へ配布するとともに、消費者に配布し、情報の周知を行っている	
E3101218-01	平成22年12月17日	平成22年12月18日	旅客鉄道事業	列車が駅を発車後、異常を認めたため、非常ブレーキにより当該列車を停止させたが、車両の連結部から線路に転落した旅客1名が死亡、転落した旅客を救助しようとした同行者1名も負傷。線路に転落した状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中		・連結部の識別性向上策の実施 ・当該箇所に固定柵を設置	
D2101220-07	平成22年12月18日	平成22年12月20日	ガスストーブ （RC－A338E－2：リンナイ株式会社）	一般住宅において、当該ガスストーブを使用中に火災が発生し、1名が軽傷（火傷）を負う事故が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表				関係機関において原因調査を実施したが、特定に至らず	
E3101220-03	平成22年12月20日	平成22年12月20日	乗合バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの後部右側から煙が出ていたため確認したところ、エンジンルーム内の配線を一部焼損する火災が発生。	静岡県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1101220-03	平成22年8月13日	平成22年12月20日	軽自動車 （GF-L902S（ムーブ）：ダイハツ工業株式会社）	当該軽自動車を焼損する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	神奈川県	概要公表				通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
F1101221-01	平成22年12月20日	平成22年12月21日	保育委託事業	駐車場に駐車中の普通乗用車内で、保育士が目を離した際に、保育委託で預かっていた幼児が車のパワーウインドに首を挟まれ、重傷を負った。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		関係機関等調査中			
D2101224-01	平成22年12月22日	平成22年12月24日	ガスこんろ （RTS-2KE：リンナイ株式会社）	当該ガスこんろで調理中、火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、1名が負傷。当該製品のゴム管を接続するガス栓が、こんろのバーナーより上部に設置されていた為、こんろで中華鍋を使用していた際の炎が、ゴム管を溶かし漏れ出たガスに引火したものと推定。	富山県	概要公表		関係機関等調査中		ガス事業者において、ガス機器の安全な使用、日常管理について注意喚起を実施	
G1101227-06	平成22年8月13日	平成22年12月27日	原動機付自転車 （CF42A（ヴェクスター）：スズキ株式会社）	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表				通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1101227-09	平成22年9月28日	平成22年12月27日	デスクトップパソコン （8086-AHJ：日本アイ・ビー・エム株式会社（現レノボ・ジャパン株式会社へ事業売却））	当該デスクトップパソコンを使用中、当該製品から異臭・異音とともに出火し、当該製品の一部が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1101227-10	平成21年8月27日	平成22年12月27日	車両用蓄電器 （ECOBOX：株式会社サン自動車工業）	当該車両用蓄電器を焼損する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表				通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1101228-03	平成22年11月28日	平成22年12月28日	石油給湯機付ふろがま（OTQ-302Y：株式会社ノーリツ）	当該石油給湯機付ふろがまを使用してお湯を出そうとしたが、お湯が出なかったため、リモコンの運転スイッチを数回操作した。異音がしたため確認すると、当該製品の排気口から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。 電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられるが、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
E3110102-01	平成23年1月1日	平成23年1月2日	貸切バス	走行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの前輪付近から煙が出ていたため確認したところ、前輪ブレーキドラム付近を焼損する火災が発生。	佐賀県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
D2110104-09	平成23年1月2日	平成23年1月4日	機械室に設置された湯沸器（GHL-150WP：株式会社タクマ）	ホテルの宴会場において、会食中の12名が一酸化炭素中毒とみられる症状（軽症）を訴え、病院で治療を受ける事故が発生。 宴会場の隣の機械室に設置された湯沸器において、燃焼調整設定のズレにより一酸化炭素が発生したもの。燃焼調整設定がズレた原因は、メンテナンス時の調整不良と推定されるが、現在調査中。	長崎県	概要公表		関係機関等調査中		ホテル側の依頼により、製造者が当該対象器の部品交換を実施	
F1110104-01	平成22年12月31日	平成23年1月4日	石油給湯機（PDX-403D：長州産業株式会社）	当該石油給湯機を使用中、異音を伴う火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110104-01	平成22年12月2日	平成23年1月4日	電気冷蔵庫（SJ-E35KC-H：シャープ株式会社）	当該電気冷蔵庫から異音と異臭がしたため確認すると、当該製品背面部の内部部品の一部が焦げていた。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110104-02	平成22年6月18日	平成23年1月4日	電気冷蔵庫（SJ-WA35C：シャープ株式会社）	当該電気冷蔵庫から発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110104-03	平成22年9月6日	平成23年1月4日	石油給湯機（RPH32K：TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会 社（解散）））	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の排気口より発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損。 電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと推定。	熊本県	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成14年10月24日及び平成18年12月4日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施中	
E3110105-01	平成23年1月4日	平成23年1月5日	タクシー	当該タクシーが乗降場所にて乗降扱い中、乗客1名がバランスを崩して転倒し、大腿骨骨折の重傷。	長崎県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
G1110107-03	平成22年5月11日	平成23年1月7日	ポータブルDVDプレーヤー（KJ-DVD7100：株式会社シィー・ネット（輸入事業者））	当該ポータブルDVDプレーヤーから発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。 当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程において、バッテリー内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、出火に至ったものと推定。	栃木県	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、事故の再発防止を図るため、平成22年12月1日から代替製品との無償交換を実施することとし、同日、プレスリリース及びホームページへの掲載を行うとともに、順次、販売店からダイレクトメールを送付。なお、本件について、同社では、平成22年11月15日、当該製品の使用に当たっては、必ずバッテリーパックを外し、ACアダプターを接続して使用するよう注意喚起	
B1110109-01	平成23年1月7日	平成23年1月9日	飲食店で提供された食事	当該飲食店で提供された食事（フグ料理）を喫食したところ、舌・手足のしびれ、呼吸困難などの症状。2名が入院、うち1名は重症、もう1名が軽症。病因物質は動物性自然毒（テトロドトキシン）。	愛媛県	概要公表				発生県の食の安全・安心HPにおいて、フグ中毒防止のための注意喚起を実施	
F1110111-01	平成22年12月6日	平成23年1月11日	介護ベッド用手すり（KA-16：パラマウントベッド株式会社）	2本の当該介護ベッド用手すりの間に首が入り込んだ状態の使用者（80歳代女性）が発見され、死亡が確認された。製造事業者は、安全対策として無償で簡易部品を配布しているが、事故発生現場では簡易部品を入手していたものの、当該製品に取り付けていなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表		関係機関等調査中			
E3110111-01	平成23年1月10日	平成23年1月11日	乗合バス	運行中の当該バスにおいて、異音がしたため車両を確認したところ、後輪車軸中央付近を焼損する火災が発生。	佐賀県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110112-02	平成22年12月6日	平成23年1月12日	石油給湯機（RPH40KE：TOTO株式会社（製造：東陶ユプロ株式会社（解散））	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品下方から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。 電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと推定。	福井県	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、事故の再発防止を図るため、平成14年10月及び平成18年12月に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施中	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1110112-03	平成22年11月8日	平成23年1月12日	石油給湯機付ふろがま（RPE33KS：TOTO株式会社 （製造：東陶ユプロ株式会社 （解散））	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音がしたため確認すると、屋外にある当該製品が焼損する火災が発生。 製品内部の送油ユニット部分について、電磁ポンプパッキンを押さえる板がずれている状態で組み込んだため、そのすき間から油漏れが発生。漏れた油が燃焼筒パッキンに付着、収縮し、熱気が漏れて機器内部を焼損したものと推定。	福岡県	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、事故の再発防止を図るため、平成20年9月2日に新聞社告の掲載及びホームページによる告知により注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償点検・改修を実施中。社団法人日本ガス石油機器工業会（URLhttp://www.jgka.or.jp/）では、同構造の電磁ポンプを保有する石油給湯機を販売した6社（OEM含む）と共同で、平成20年11月から12月にかけて、順次、新聞広告を掲載し、未改修の該当機種を使用中の消費者に対して速やかに連絡するよう呼び掛けている	
E3110112-01	平成23年1月7日	平成23年1月12日	乗合バス	当該バスがバス停にて乗降扱い後、発車したところ、当該バス停で乗車してきた乗客1名が転倒し、左橈骨遠位端骨折の重傷。	長崎県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110113-03	平成22年12月4日	平成23年1月13日	電気衣類乾燥機（ED-D300：株式会社東芝（現　東芝ホームアプライアンス株式会社）	当該電気衣類乾燥機を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。 当該製品の制御基盤とヒーターを制御する部品の接触不良により発熱し、発煙・出火に至ったものと推定。	福岡県	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、事故の再発防止を図るため、平成2年5月29日に新聞社告、平成19年4月10日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償点検・修理を実施中	
D2110113-01	平成23年1月12日	平成23年1月13日	屋外式ガス給湯付ふろがま（GT-162AR：株式会社ノーリツ）	当該屋外式ガス給湯付ふろがまで給湯中、お湯が冷たくなり、また煙に気付いたことから確認すると、火災が発生しており、建物が半焼。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110114-04	平成22年10月17日	平成23年1月14日	電気こんろ（MDS-113REB：株式会社萬品電機製作所（倒産））	当該電気こんろを焼損する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	神奈川県	概要公表				通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110114-05	平成23年1月2日	平成23年1月14日	電気冷蔵庫（SJ-WA35C-H：シャープ株式会社）	当該電気冷蔵庫の内部部品が焼損し、周辺を汚損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
F1110114-01	平成23年1月1日	平成23年1月14日	電気式床暖房	当該電気式床暖房及び天井等を焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表				関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず	
D2110117-01	平成23年1月14日	平成23年1月17日	ガスストーブ（RC-400：リンナイ株式会社）	一般住宅において、当該ガスストーブに点火しようとしたところ、当該製品から出火し、建物が全焼、1名が軽傷（火傷）を負う火災事故が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	富山県	概要公表				関係機関において原因調査を実施したが、特定に至らず	
G1110117-04	平成22年9月17日	平成23年1月17日	電気脱臭装置（stream型：株式会社カルモア（輸入事業者））	マンションのゴミ集積場に設置されている当該電気脱臭装置から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110118-04	平成23年1月1日	平成23年1月18日	電気温風機（セラミックファンヒーター）（UFI-T1200：株式会社ミュージーコーポレーション（株式会社山善ブランド）（輸入事業者））	当該電気温風機を使用中、当該製品の首振り部から発煙するとともに火花が生じる火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110118-05	平成23年1月8日	平成23年1月18日	除雪機（歩行型）（88HST：ヤナセ産業機器販売株式会社）	当該除雪機を暖機運転中、その場を離れていたところ、エンジン音が停止したため確認すると、当該製品エンジン部カバーから出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	山形県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110119-04	平成22年9月6日	平成23年1月19日	軽自動車（GF-L900S（ムーヴ）：ダイハツ工業株式会社）	当該軽自動車を焼損する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	千葉県	概要公表				通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110119-08	平成22年12月13日	平成23年1月19日	水槽用ウォータークーラー（ZR-130E：ゼンスイ株式会社）	異臭及び発煙に気付き確認すると、当該水槽用ウォータークーラー及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
D2110120-01	平成23年1月18日	平成23年1月20日	調整器 （TYPE-FP:中国工業株式会社）	ガスこんろを使用していたところ、ガスボンベと当該調整器の接続部付近から漏えいしたとみられるガスに何らかの火が引火し、周辺の家具等を焼損する火災事故が発生。ガスが漏えいした原因は、容器と当該製品との接続が緩んでいたところから漏洩したものと推定されるが、緩んでいた原因は不明。	広島県	概要公表				関係機関において原因調査を実施したが、特定に至らず	
F1110121-01	平成23年1月18日	平成23年1月21日	乗合バス	当該乗合バスがバス停から発進する際、座席に座ろうとした乗客1名が転倒し、右腕を骨折する重傷。	新潟県	概要公表				日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2110126-01	平成23年1月23日	平成23年1月26日	ゴム管 （製造者、型式：不明）	当該ゴム管が接続されたガスストーブの点火操作を数回行った際に、大きな音がして出火し、居室内を焼損。 ガスストーブに接続すべきガスコード（迅速継ぎ手付ガスコード）とは接続部の形状が異なる当該ゴム管（青ゴム管）が接続されていたことから、何らかの要因によりガスストーブに接続していた当該製品が外れ、漏れたガスに、ガスストーブに点火しようとした際の点火スパークが引火したものと推定。	東京都	概要公表				ガス事業者において、ガス機器の安全な使用、日常管理について注意喚起を実施	
G1110127-06	平成22年11月30日	平成23年1月27日	延長コード （型式不明：協和物産株式会社（倒産））	当該延長コードを焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
E3110128-01	平成22年12月23日	平成23年1月28日	乗合バス	当該乗合バスが、バス停で客を乗車させるためにドア（折りたたみ式の中扉）を開けたところ、乗車しようとしていた客が転倒し、手首付近を骨折する重傷。	福岡県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110128-04	平成22年6月28日	平成23年1月28日	普通乗用自動車 （DBA-GD1（フィット）：本田技研工業株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	高知県	概要公表				通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
E2110130-01	平成23年1月30日	平成23年1月30日	遊園地に設置された遊戯施設 （スピニングコースター舞姫：東京ドームシティアトラクションズ）	当該遊戯施設の運転中に高さ7～8mのカーブ地点で、乗客1名が座席から転落し、死亡。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
E3110131-01	平成23年1月17日	平成23年1月31日	乗合バス	当該乗合バスが走行中に車線変更したところ、座席から立ち上がっていた乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	福岡県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110131-02	平成22年11月16日	平成23年1月31日	電気ストーブ （12F：ゼネラルエアコン株式会社（現　GAC株式会社）（株式会社デンソーブランド）	当該電気ストーブを使用中、当該製品から発煙、出火する火災が発生し、当該製品が焼損。 温度制御用部品（トライアック）のはんだ量のばらつきにより放熱板へのはんだ付けが剥離し、放熱性が低下したため発煙・出火に至ったと推定。	長崎県	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、事故の再発防止を図るため、平成19年3月28日より同社ホームページにおいて、平成21年10月には新聞折込チラシを配布して、製品回収を呼び掛けている	
D2110201-01	平成23年1月31日	平成23年2月1日	ガス栓 （型式：調査中、製造者：富士工器株式会社）	一般住宅において、ガスこんろに点火しようとしたところ、ガス機器が接続されていない当該ガス栓から漏えいしたガスにこんろの点火スパークが引火し、台所の壁等を焼損する火災事故が発生。ガスが漏えいした原因は、消費者の誤開栓により、未接続側の末端ガス栓が半開状態となり、ヒューズ機能が正常に動作せず、漏えいしたものと推定。	岐阜県	概要公表				漏えいのあったガス栓を一口ガス栓に交換し、自記圧力計にて漏えい検査を実施	
G1110201-02	平成23年1月19日	平成23年2月1日	電気ストーブ（カーボンヒーター）（UHC-3T：燦坤日本電器株式会社（輸入事業者））	当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。 事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至ったものと考えられる。	大阪府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
F1110201-01	平成22年12月28日	平成23年2月1日	自動車運転代行業	当該代行運転業者が利用者の自動車を代行運転中、進路左側に設置されたガードレールの支柱に衝突し、利用者1名が死亡。	茨城県	概要公表				通知元において関係機関等に対し、代行運転自動車の事故の特徴等を例示し、交通事故再発防止の注意喚起	
E3110201-01	平成23年2月1日	平成23年2月1日	旅客鉄道事業 （東日本旅客鉄道株式会社）	踏切遮断機の故障のため、当該鉄道会社の係員により通行者がある場合には遮断桿を上げる対応をしていたところ、遮断棹を上げていた際に、踏切内で乗用車と列車が衝突し、乗用車の運転者1名が死亡。	新潟県	概要公表		関係機関等調査中			
D2110202-03	平成22年12月20日	平成23年2月2日	密閉式（BF式）ガスふろがま（LPガス用） （SR-3SK2：株式会社ガスター（RBF-3SK2-FX-L-T：リンナイ株式会社ブランド）	当該密閉式ガスふろがまのシャワー使用時に燃焼が停止したため、再度点火操作をしたところ、当該製品から異音とともに出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。給排気部をふさいでいたため異常燃焼が発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表		関係機関等調査中			
D2110203-01	平成23年1月31日	平成23年2月3日	調査中	集合住宅の居室で爆発があり、爆発が発生した居室を全焼、周辺の建物が破損し、集合住宅住人1名が死亡、2名が軽傷を負った。居室内に大量に滞留していた液化石油ガスが爆発した事故であると推定されるが、ガスが滞留していた原因を含め現在、調査中。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中			
D2110203-04	平成23年1月15日	平成23年2月3日	ガス管	店舗内でガス爆発が発生し、建物の壁等を一部損傷し、1名が軽傷を負った。 アパート敷地内の地中に埋設された当該ガス管（灯外内管）が腐食したことによるガス漏えいがあったことが確認されており、ガスレンジに点火した際に爆発したとの情報もあるが、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
E3110203-01	平成23年2月2日	平成23年2月3日	乗合バス	当該乗合バスが走行中、道路右側から当該バスの前方に進入してきた乗用車と衝突し、乗客1名が左足下腿骨を骨折する重傷、4名が軽傷。	千葉県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110203-07	平成23年1月10日	平成23年2月3日	電子レンジ (IM-574:株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者))	当該電子レンジで調理中、操作パネル付近から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損。 ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークし、出火したと推定。	埼玉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
D2110207-01	平成23年2月7日	平成23年2月7日	ガス供給管 (製造者、型式:調査中)	宿泊施設において、当該ガス供給官に亀裂が入り、漏えいしたガスに給湯器の火が引火し、廊下の天井及び窓ガラス等を破損する爆発事故が発生。当該製品に亀裂が入った原因については、現在、調査中。	長野県	概要公表		関係機関等調査中		・液化石油ガス販売事業者の点検未実施に係る法令違反に対し、県が改善を指示 ・事故に係る供給管等以外について点検調査を実施。また、当該配管については、使用を停止	
D2110208-01	平成23年1月17日	平成23年2月8日	屋外式ガス風呂釜 OK－AR型－LE:株式会社オカキン)	就寝中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	概要公表		関係機関等調査中			
D2110208-02	平成23年2月7日	平成23年2月8日	ガス風呂釜 (RBF-SBN-FX-L:リンナイ株式会社)	共同住宅において、当該風呂釜を点火しようとしたところ、当該製品が爆発し、当該製品及び浴室扉のガラスを破損する事故が発生。原因を含めて、現在、調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
E3110209-01	平成23年2月8日	平成23年2月9日	乗合バス	当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後、発車したところ、乗客1名が転倒し、右大腿骨頸部骨折の重傷。	秋田県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2110210-01	平成23年2月5日	平成23年2月10日	開放式ガス瞬間湯沸器 (PH－５－３AB(２):パロマ工業株式会社)	社員寮で、当該開放式ガス瞬間湯沸器を使用中、1名が一酸化炭素中毒により、病院に搬送され治療を受ける事故が発生。 事故原因は、当該製品の排気口上部に取り付けられていたフードが取り外され、排気口の上に置かれたままになっていたために排気が妨げられ、当該製品が不完全燃焼を起こし、高濃度の一酸化炭素が発生したものと推定されるが、現在、詳細調査中。	広島県	概要公表		関係機関等調査中		当該開放式ガス瞬間湯沸器を撤去	
D2110210-02	平成23年2月9日	平成23年2月10日	屋外式ガス風呂釜 (OK－せみそと:株式会社オカキン)(組み込まれたガス風呂釜バーナーの製造者は株式会社世田谷製作所、型番はTA－097)	当該屋外式ガス風呂釜が一部焼損した。 当該製品内部に組み込まれたガス風呂バーナー部分以外からのガス漏えいはなかったことが判明しており、原因は、このバーナー部分が長期使用により損傷し、損傷部分からガスが漏えいしたものと推定。	大阪府	概要公表				ガス事業者は、業務機会で得られた所有者情報から当該リコール対象製品の情報を製造事業者に提供することで、製造事業者の自主回収活動に協力。 なお、製造事業者である(株)世田谷製作所は、リコール対象製品についてガスブロック部分の改良品への交換作業を現在も継続実施中	
F1110210-01	平成23年1月17日	平成23年2月10日	石油ストーブ (不明:ニッテツ室蘭エンジニアリング株式会社)	一酸化炭素中毒による死亡事故が発生し、現場に当該石油ストーブがあった。当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	鳥取県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110210-07	平成23年1月1日	平成23年2月10日	電気式床暖房	当該電気式床暖房の電源を入れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。施工状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
E3110214-01	平成23年2月13日	平成23年2月14日	タクシー	当該タクシーが走行中、対向してきたトラックと衝突し乗客1名が重傷。	神奈川県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン等)	
G1110214-05	平成22年12月17日	平成23年2月14日	車両用蓄電器 (ホットイナズマエコ:株式会社サン自動車工業)	当該車両用蓄電器を焼損する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	島根県	概要公表				通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110214-07	平成22年12月28日	平成23年2月14日	軽自動車 (V-KV3(サンバー):富士重工業株式会社)	当該軽自動車を焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	和歌山県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110214-09	平成22年10月1日	平成23年2月14日	普通乗用自動車 (E-G50(7シリーズ):(独)BMW社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110214-10	平成22年12月14日	平成23年2月14日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1110214-11	平成22年12月6日	平成23年2月14日	バス （U-RU2FTAB（セレガ）：日野自動車株式会社）	当該バスの左後輪付近を焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110215-05	平成23年1月12日	平成23年2月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110215-07	平成22年10月23日	平成23年2月15日	ポータブルDVDプレーヤー （PDV1021：フューズ株式会社（輸入事業者））	当該ポータブルDVDプレーヤーを使用中、異音とともに当該製品側面から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
E3110216-01	平成23年2月16日	平成23年2月16日	貸切バス	走行中の当該貸切バスが、赤信号のため停止したところ、当該バスの後輪部分から出火し、後輪タイヤを焼損。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
G1110216-01	平成22年10月1日	平成23年2月16日	電気こんろ （HT-1290（サンウエーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれていたもの）：日立熱器具株式会社（現 日立アプライアンス株式会社））	当該電気こんろを焼損する火災が発生。 扇風機を当該製品に置いた際つまみに触れてスイッチが入ったものと推定。	東京都	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、つまみ（スイッチ部）の無償改修を行っている	
G1110216-02	平成22年11月25日	平成23年2月16日	観賞魚用サーモスタット付ヒーター （GEX コンパクトスリムオートヒーター300W：ジェックス株式会社）	当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する火災が発生。 リコールにより示された不具合（温度コントロール部本体からの発煙・発火至る不具合）による火災。	東京都	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成22年7月12日から当該製品の無償交換を実施中	
G1110216-03	平成23年1月5日	平成23年2月16日	電気ストーブ（カーボンヒーター） （UHC-3T：燦坤日本電器株式会社（輸入事業者））	当該電気ストーブを使用中、異音とともに当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損。 当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至ったものと推定。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110216-04	平成23年1月13日	平成23年2月16日	電子レンジ （NE-AT66：松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該電子レンジを使用中、操作パネルの下部から発煙、出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110216-08	平成22年12月27日	平成23年2月16日	電子レンジ （NE-A555：松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該電子レンジを使用中、操作パネル部分から発煙、出火する火災が発生し、当該製品が焼損。 当該製品の内部部品（ダイオードブリッジ）の製造上のばらつきにより、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じ、スパークが発生し、発煙・発火に至ったものと推定。	鹿児島県	概要公表				・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成19年5月31日に新聞社告を掲載し、その後、平成21年7月に量販店の顧客情報を活用したダイレクトメールの送付、平成19年7月、平成20年11月、平成21年9月、平成22年4月及び9月に合計5回の新聞折り込みチラシの配布等を通じて、注意喚起を行うとともに、対象製品について無償改修を実施中	
G1110216-09	平成22年12月8日	平成23年2月16日	石油ストーブ（開放式） （SX-24：株式会社コロナ）	建物が1棟全焼、5棟が類焼し、1名が負傷する火災が発生。現場に当該石油ストーブがあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110216-12	平成22年3月31日	平成23年2月16日	電気ストーブ （R-806：三洋電機株式会社）	当該電気ストーブ及び周辺が焼損する火災が発生。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110217-11	平成23年1月1日	平成23年2月17日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110217-12	平成22年12月10日	平成23年2月17日	普通乗用自動車 （TC-SK82TN（バネット）：日産自動車株式会社）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
D2110218-01	平成23年2月17日	平成23年2月18日	ガス瞬間湯沸器 （PH－16CWFL：パロマ工業株式会社）	共同住宅において、当該ガス瞬間湯沸器を使用していたところ、2名が一酸化炭素中毒（軽症）とみられる症状により、病院に搬送され治療を受ける事故が発生。当該製品において一酸化炭素が発生したものと推定されるが原因は不明。なお、発生した一酸化炭素は、屋根裏の排気筒の継ぎ目部から漏洩したものと推定。	北海道	概要公表				関係機関において原因調査を実施したが、特定に至らず	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
E3110218-01	平成23年2月17日	平成23年2月18日	乗合バス	当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後発車したところ、乗客1名が転倒し、橈骨骨折の重傷。	神奈川県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110218-05	平成22年8月20日	平成23年2月18日	換気扇 （型式不明：東芝キヤリア株式会社）	当該換気扇を運転させたまま就寝したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110218-08	平成22年11月12日	平成23年2月18日	電気ケトル （型式：G-3058、製造者：不明）	当該電気ケトルを使用後、当該製品から発煙、内部が溶融する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、1名が火傷を負った。使用しない際は電源プラグを抜いておくことを取扱説明書にて注意表示しているが、電源プラグをコンセントに挿したままにしていたことも含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110218-12	平成23年2月13日	平成23年2月18日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）の配線を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
E3110220-01	平成23年2月18日	平成23年2月20日	乗合バス	当該乗合バスが停留所手前にて減速したところ、降車するために立ち上がっていた乗客が転倒し、左大腿骨転子部骨折の重傷。	兵庫県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
D2110221-01	平成23年2月18日	平成23年2月21日	ガス栓 （型式：L-23B-12(LPG)、製造者：株式会社藤井合金製作所）	一般住宅において、一口ガス栓に迅速継ぎ手で接続された炊飯器を使用後、当該ガス栓を完全に閉じずに迅速継ぎ手を外したためにガスが漏えいし、火災が発生。ガスが漏えいした状態で、近くのビルトインこんろを点火したために漏えいしたガスに引火し、火災が発生したと推定。	岐阜県	概要公表				・ガス事業者は、当該消費者に対して、ヒューズガス栓は全開全閉の状態で使用することを周知 ・オンオフタイプでないヒューズガス栓は、開度によってはヒューズ機能が働かないことを、業務機会時に消費者に注意喚起を行うことによって事故の未然防止に努める	
D2110221-02	平成23年2月15日	平成23年2月21日	開放式ガス瞬間湯沸器 （RUS－5BX：株式会社リンナイ）	学童保育施設において、当該ガス瞬間湯沸器の点火操作を行ったが点火しなかったため、再度点火操作を繰り返したところ、しばらくして当該製品上部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。点火操作を繰り返したため、ガスが漏洩滞留したものと推定されるが、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表		関係機関等調査中			
D2110221-03	平成23年2月17日	平成23年2月21日	業務用ガスこんろ（三連バーナー） （TS-330：株式会社タチバナ製作所）	納屋兼作業所において、当該ガスこんろを使用していたところ、3名が一酸化炭素中毒（軽症）により、病院に搬送され治療を受ける事故が発生。原因は、当該製品の不完全燃焼により一酸化炭素が発生したこと及び換気設備の無い室内で窓を閉め切っていたため一酸化炭素を含む排気が滞留したことによるものと推定。	栃木県	概要公表				事業者が、消費者に対し、ガス器具等の正しい取扱いについて注意喚起を実施	
G1110221-01	平成22年10月29日	平成23年2月21日	アイロン （NI－CL602：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該アイロンに電源を入れて3分程度経過後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110221-05	平成23年1月2日	平成23年2月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のボンネットから発煙、出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110221-06	平成22年12月8日	平成23年2月21日	電気毛布	当該電気毛布及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
D2110222-01	平成23年2月19日	平成23年2月22日	ガスこんろ、ゴム管（調査中） （製造者、型式：不明）	共同住宅において、自ら取り付けた当該ガスこんろを使用したまま就寝していたところ、当該製品後方付近から出火し、2名が軽傷を負う事故が発生。原因は、何らかの要因によりガスこんろ及びゴム管からガスが漏えいし、こんろの火が引火したものと推定されるが、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中		事業者が、消費者に対し、ガス器具等の正しい取扱いについて注意喚起を実施	
G1110222-01	平成23年1月13日	平成23年2月22日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター） （SD-80G：大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者））	当該電気ストーブを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。 強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至ったものと推定。	広島県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110222-02	平成23年1月25日	平成23年2月22日	ACアダプター（インターホン用） （PS-24N：アイホン株式会社）	当該ACアダプター及びこれに接続された白黒テレビモニターから出火する火災が発生し、当該製品の内部部品及び周辺が焼損。 長年の使用で電圧制御用の電解コンデンサが経年劣化し過電流が生じて発熱したことにより、発熱・出火に至ったと考えられるが、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110222-11	平成23年1月11日	平成23年2月22日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110222-12	平成22年2月28日	平成23年2月22日	電気冷蔵庫	火災が発生し、現場に当該電気冷蔵庫があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
D2110223-01	平成23年2月18日	平成23年2月23日	屋外式（RF式）ガス給湯付ふろがま （RUF-1618-W：リンナイ株式会社）	当該ふろがまが焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
E3110223-01	平成23年2月18日	平成23年2月23日	乗合バス	当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後発車したところ、乗客1名が転倒し、左大腿骨付根部骨折の重傷。	福岡県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110223-03	平成22年12月7日	平成23年2月23日	軽自動車	当該軽自動車のエアコン部分を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110223-04	平成23年2月9日	平成23年2月23日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品下部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。当該製品を故障状態のままで使用した可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110223-05	平成23年2月14日	平成23年2月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のエンジンルーム内を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110223-08	平成23年2月19日	平成23年2月23日	エアコン室外機	当該エアコン室外機を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110223-11	平成23年1月11日	平成23年2月23日	石油給湯機(CXM－352:長州産業株式会社)	当該石油給湯機を使用中、ブレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110223-12	平成23年2月21日	平成23年2月23日	軽自動車	当該軽自動車の後輪付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110223-15	平成23年2月16日	平成23年2月23日	シュレッダー	当該シュレッダーを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110224-05	平成23年2月4日	平成23年2月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のスタータモーターを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110224-07	平成23年2月24日	平成23年2月24日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
G1110225-02	平成22年12月19日	平成23年2月25日	軽自動車	当該軽自動車のボンネットから発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
G1110225-04	平成23年2月19日	平成23年2月25日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110225-05	平成23年2月22日	平成23年2月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中			
E3110228-01	平成23年2月25日	平成23年2月28日	乗合バス	当該バスがバス停にて乗降扱いのため停車したところ、乗客1名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	大阪府	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110228-01	平成23年2月14日	平成23年2月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のボンネット下部付近から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110228-02	平成22年11月27日	平成23年2月28日	石油ストーブ(SX-2220:株式会社コロナ)	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110228-03	平成23年1月21日	平成23年2月28日	電気ストーブ	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110228-04	平成23年2月27日	平成23年2月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のエンジンルーム及び外装の一部を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
G1110228-05	平成23年2月23日	平成23年2月28日	除湿機	当該除湿機に関係する可能性のある火災が発生。現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1110228-12	平成23年2月25日	平成23年2月28日	電子レンジ （MJ-50H7：LG電子ジャパン株式会社（現 LG Electronics Japan株式会社））	当該電子レンジを使用中、当該製品下部から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
G1110228-14	平成23年2月27日	平成23年2月28日	原動機付自転車	当該原動機付自転車の車体中央部付近から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110228-15	平成23年2月21日	平成23年2月28日	浴槽用電気温水循環浄水器	当該浴槽用電気温水循環浄水器を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110228-16	平成23年2月21日	平成23年2月28日	電子レンジ （IM-575：株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド））	当該電子レンジを使用中、スイッチ部分から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、1名が負傷した。 事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火したと考えられる。	徳島県	概要公表		関係機関等調査中			
E3110301-01	平成23年2月20日	平成23年3月1日	タクシー	当該タクシーが交差点に進入した際、右から直進してきた別のタクシーに衝突し、進入したタクシーの乗客1名が左腕骨折の重傷。衝突されたタクシーの乗客1名が軽傷。	大阪府	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
G1110301-04	平成23年2月2日	平成23年3月1日	照明器具	当該照明器具が焼損し、2名が死亡する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110301-05	平成22年9月21日	平成23年3月1日	高速鉄道車両 （E2系：東日本旅客鉄道株式会社（旅客鉄道事業者））	当該高速鉄道車両の床下に搭載した主変換装置（電車の走行のための主要な制御装置）から発煙する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110301-07	平成22年11月25日	平成23年3月1日	普通乗用自動車 （E-RZJ95W（ランドクルーザープラド）：トヨタ自動車株式会社）	当該普通乗用自動車のボンネット付近から発煙する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	広島県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110302-04	平成23年3月1日	平成23年3月2日	普通乗用自動車	当該普通自動車の車内から発煙、出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	山口県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110302-06	平成23年2月13日	平成23年3月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車の前部から発煙、焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110302-07	平成22年6月2日	平成23年3月2日	除湿乾燥機	当該除湿乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110302-08	平成23年1月26日	平成23年3月2日	延長コード	当該延長コード及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110302-11	平成23年2月11日	平成23年3月2日	電気ストーブ（オイルヒーター）	当該電気ストーブに関係する可能性のある火災が発生。現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110302-12	平成23年3月1日	平成23年3月2日	ブルーレイディスクレコーダー	当該ブルーレイディスクレコーダーに関係する可能性のある火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110302-13	平成23年2月15日	平成23年3月2日	電気こたつ	当該電気こたつの配線及び周辺を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			
G1110302-14	平成23年2月27日	平成23年3月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110302-15	平成23年1月29日	平成23年3月2日	軽自動車	当該軽自動車のヘッドライト付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	香川県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110303-04	平成23年1月22日	平成23年3月3日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1110303-09	平成23年2月16日	平成23年3月3日	普通乗用自動車	当該普通自動車のエンジンルーム内から発煙、出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110303-10	平成23年2月26日	平成23年3月3日	照明器具（水銀灯）	体育館に設置していた当該照明器具から発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110303-11	平成23年2月28日	平成23年3月3日	軽自動車	当該軽自動車のエンジンルーム内から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
E3110304-01	平成23年3月3日	平成23年3月4日	乗合バス	当該バスが道路右側より横断してきた自転車を避けるため減速したところ、乗客5名が転倒し、うち2名が重傷、3名が軽傷。	東京都	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
E3110304-02	平成23年3月2日	平成23年3月4日	タクシー	当該タクシーが交差点へ進入したところ、左方向から来た乗用車と衝突し、乗客1名が骨盤骨折の重傷。	埼玉県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
G1110304-02	平成23年2月8日	平成23年3月4日	ヘアドライヤー	当該ヘアドライヤーを使用後、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品の電源を切り忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110304-15	平成23年2月28日	平成23年3月4日	電気こんろ	当該電気こんろとその上に置かれた鍋が焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110304-16	平成23年2月26日	平成23年3月4日	浴室換気乾燥暖房機	当該浴室換気乾燥暖房機付近から出火する火災が発生。当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110304-17	平成23年2月28日	平成23年3月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のフロント部分から発煙、出火する火災が発生。エンジン部分を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			
G1110304-18	平成23年3月1日	平成23年3月4日	加湿器（ASK-233：吉井電気株式会社（輸入事業者））	当該加湿器から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110307-04	平成23年1月7日	平成23年3月7日	電子レンジ	容器を煮沸消毒するため、当該電子レンジのタイマーをセットして外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110307-05	平成23年1月25日	平成23年3月7日	軽自動車	当該軽自動車のエンジンルームから白煙及び出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110307-08	平成23年2月15日	平成23年3月7日	電気ストーブ（DS-800U：株式会社ミュージーコーポレーション（株式会社山善ブランド）（輸入事業者））	当該電気ストーブを使用中、外出したところ、火災報知機が鳴動したため隣人が確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110307-10	平成23年3月2日	平成23年3月7日	石油ストーブ（密閉式）（UHB-TP1000：株式会社コロナ）	当該石油ストーブを使用中、異臭がしたため電源を切った。しばらくすると当該製品後方から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。当該製品の排気筒に煤が堆積していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
G1110307-11	平成23年3月3日	平成23年3月7日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中			
D2110308-01	平成23年3月6日	平成23年3月8日	ガス栓（ホースエンド）（型式不明：富士工器株式会社）	一般住宅において、漏えいしていたガスに何らかの火が引火し、1名が火傷を負う爆発事故が発生。ガスが漏えいした原因は、台所に設置された当該2口ガス栓の未使用側を誤って開放したためと推定。	香川県	概要公表				事業者が、未使用末端ガス栓に閉栓カバーの設置を実施	
D2110308-02	平成23年2月18日	平成23年3月8日	ガス栓（迅速継手）（製造者名、型式：調査中）	ガスストーブを使用していたところ、当該ガス栓付近から出火し、当該製品付近の壁面等を焼損する事故が発生。何らかの要因によりガスストーブのホースの迅速継手と当該製品との接続部からガスが漏えいし、何らかの火が引火したものと推定されるが、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110308-02	平成23年2月21日	平成23年3月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車の車内から発煙し、出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1110308-03	平成23年2月26日	平成23年3月8日	電子レンジ (IM-574:株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド)(輸入事業者))	当該電子レンジを使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火したと推定。	兵庫県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110308-04	平成23年2月26日	平成23年3月8日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110308-05	平成23年3月5日	平成23年3月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110308-06	平成23年3月7日	平成23年3月8日	電気あんか	当該電気あんかの電源を入れたまま布団の中に入れ、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品の電源コードが断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
G1110308-08	平成22年12月4日	平成23年3月8日	観賞魚用サーモスタット付ヒーター (製造者、型式:不明)	当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110308-10	平成23年2月26日	平成23年3月8日	電気ストーブ(カーボンヒーター) (TSK-5328CT:燦坤日本電器株式会社(輸入事業者))	当該電気ストーブが焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110308-12	平成23年2月28日	平成23年3月8日	電気こんろ	使用者が帰宅したところ、当該電気こんろ及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品のつまみ部分が回転していた状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
B2110309-01	平成23年1月31日	平成23年3月9日	病院	MRI検査室入室時に、磁気性金属のチェックが不十分であったため、MRI装置にベッド(脚が金属性)が吸着し、その衝撃で患者が頭部を骨折する重傷。	東京都	概要公表				・MRI室への患者の誘導は放射線検査技師の誘導がなくては入室できないこととする ・金属類の除去等のため、MRI室に入室する医師は、専用白衣の交換を義務付ける(準備完了次第実施)等の改善策を実施済み	
G1110309-05	平成23年3月4日	平成23年3月9日	観賞魚用サーモスタット付ヒーター	当該観賞魚用サーモスタット付ヒーターを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110309-06	平成23年2月28日	平成23年3月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110309-07	平成23年2月26日	平成23年3月9日	石油ストーブ(開放式) (LR-507:株式会社トヨトミ)	当該石油ストーブの背面下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110309-08	平成23年2月25日	平成23年3月9日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110309-15	平成23年2月21日	平成23年3月9日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110309-16	平成23年2月22日	平成23年3月9日	電気カーペット	建物が全焼し、1名が死亡する火災が発生。当該電気カーペットから出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110309-18	平成23年2月25日	平成23年3月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1110309-19	平成23年3月6日	平成23年3月9日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110309-21	平成22年11月26日	平成23年3月9日	普通乗用自動車（DBA-GD1（フィット）：本田技研工業株式会社）	当該普通乗用自動車のパワーウインド操作部付近から発煙、出火する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	奈良県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
D2110310-01	平成23年3月8日	平成23年3月10日	開放式ガス瞬間湯沸器（RUS-V512C（SL）：リンナイ株式会社）	台所に設置されている当該ガス瞬間湯沸器を点火したまま外出。その後、帰宅したところ、当該製品が焼損し、換気扇が変形しているのが発見されたもの。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110310-04	平成23年2月2日	平成23年3月10日	石油給湯機付ふろがま（KIBF-426DSA：株式会社長府製作所）	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の排気口から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
G1110310-05	平成23年2月17日	平成23年3月10日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（SD-80G：大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者））	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該電気ストーブから出火する火災が発生しており、当該製品が焼損。事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至ったものと推定。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
G1110310-06	平成23年2月19日	平成23年3月10日	カセットこんろ（ZA-5HP：株式会社旭製作所（アイ・システムネットワーク株式会社ブランド））	飲食店においてカセットボンベを装着した当該カセットコンロに点火したところ、当該製品が焼損する火災が発生。カセットボンベを当該製品に誤装着した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
G1110310-07	平成23年2月21日	平成23年3月10日	液晶ディスプレイモニター（171nm：日本サムスン株式会社）	当該液晶ディスプレイモニターを使用中、当該製品から異音とともに発煙する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
G1110310-08	平成23年3月7日	平成23年3月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110310-12	平成23年2月24日	平成23年3月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表		関係機関等調査中			
G1110311-03	平成22年6月13日	平成23年3月11日	プラズマテレビ（d：5032GJ：バイ・デザイン株式会社（倒産））	当該プラズマテレビを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110311-04	平成23年3月9日	平成23年3月11日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110311-05	平成23年3月6日	平成23年3月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110311-06	平成23年3月4日	平成23年3月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110311-07	平成23年3月3日	平成23年3月11日	電気湯沸器	当該電気湯沸器を使用中、警報音とともに異臭がしたため確認すると、蒸気が多量に出ており、当該製品の内部容器の底部が変色し、温度ヒューズが溶断していた。現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
D2110314-02	平成23年3月13日	平成23年3月14日	ガス配管（金属可とう管）及びガス栓（いずれも製造者名、型式：不明）	ガスこんろ使用時に漏えいしていたガスに着火し、ガスこんろ下キャビネットに設置された当該ガス配管（金属可とう管）及び当該ガス栓との接続部付近を焼損。キャビネット内の収納物がガス配管に押し付けられていた状態にあったところ、何らかの原因によりガス栓接続部からガス漏えいが発生し、こんろを点火した際に滞留していたガスに引火したものと推定。	滋賀県	概要公表				ガス事業者において、ガス機器の安全な使用、日常管理について注意喚起を実施。またガス事業者の職員及び関連会社の業務担当者に対し、当該事例を周知するとともに、フレキ管の配管ルート等の検討をするよう教育・周知を実施	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
D2110315-05	平成23年3月10日	平成23年3月15日	ガス栓（型式：調査中、桂精機製作所）	共同住宅において、ガスこんろを使用中、漏えいしていたガスにコンロの火が引火し、住宅の壁の一部を焼損する火災が発生。原因は、台所に設置された当該2口ガス栓の未使用側のガス栓にキャップが装着された状態で誤開放により半開きとしたため、キャップの隙間からガスが漏洩したためと推定。	岡山県	概要公表				事業者が、消費者に対し、特にヒューズコックの使用について正しい取扱いについて注意喚起するよう周知項目に加えるとともに、事業者の周知啓蒙に対する保安教育を実施	
G1110315-01	平成23年3月5日	平成23年3月15日	凍結防止ヒーター	当該凍結防止ヒーターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110315-04	平成23年2月15日	平成23年3月15日	リチウムポリマーバッテリー（ラジオコントロール玩具用）	当該リチウムポリマーバッテリーを充電器に接続して充電中、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、火災が発生しており、建物が全焼。過充電の可能性も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110315-05	平成22年12月25日	平成23年3月15日	普通乗用自動車（E-9B6304（ボルボS90）：（瑞）ボルボ社）	当該普通乗用自動車のエンジンルームから発煙する火災が発生。 当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	埼玉県	概要公表				通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110315-06	平成23年3月12日	平成23年3月15日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110315-07	平成23年3月10日	平成23年3月15日	電気洗濯機（ES-AG70D：シャープ株式会社）	当該電気洗濯機を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110315-08	平成23年3月12日	平成23年3月15日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110315-14	平成23年3月11日	平成23年3月15日	石油ストーブ（開放式）（GKP-S241N：株式会社千石（株式会社グリーンウッドブランド）（輸入事業者））	当該石油ストーブに点火後、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。当該製品の燃焼筒が正常な位置でなかった可能性も含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110315-15	平成23年3月12日	平成23年3月15日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山口県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110316-01	平成23年3月15日	平成23年3月16日	ガスこんろ	当該ガスこんろから出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110316-03	平成23年3月9日	平成23年3月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110317-02	平成23年2月12日	平成23年3月17日	電気毛布	異音と異臭がしたため確認すると、当該電気毛布及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品の上でこたつを使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110317-04	平成23年3月11日	平成23年3月17日	ガスこんろ（PKD-DR351-L：パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ））	当該ガスこんろ及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
D2110318-01	平成23年3月11日	平成23年3月18日	自然災害（爆発）	共同住宅において、爆発事故が発生。事故原因は、自然災害に起因した爆発と判明。	福島県	概要公表					事故原因は自然災害に起因するものと判明
F1110318-01	平成23年2月11日	平成23年3月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車が走行中、ガードレールに衝突後、横転し、同乗者1名が死亡、2名が軽傷、運転者が軽傷。ハンドルが利かなくなった可能性も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110318-02	平成23年1月6日	平成23年3月18日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（SHE-142GSAH(FG)：ミカタ株式会社（輸入事業者））	当該電気ストーブを使用中、当該製品のネック部分（支柱上部）から出火する火災が発生し、当該製品が焼損。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1110318-07	平成23年3月15日	平成23年3月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110318-08	平成23年3月11日	平成23年3月18日	エアコン（SAP-222LX：三洋電機株式会社）	当該製品の始動後、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中			
E3110319-01	平成23年3月18日	平成23年3月19日	乗合バス	当該乗合バスにおいて、発車するためにエンジンをかけたが、作動しなかったため確認したところ、エンジン付近から出火。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110319-03	平成23年3月17日	平成23年3月19日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機及び周辺が焼損する火災が発生。事故発生前日に修理事業者により行われた修理状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			
D2110322-10	平成23年3月20日	平成23年3月22日	ガス栓（F-204：株式会社藤井合金製作所）	ガスこんろを使用中に火災が発生し、消費者が軽度の火傷を負い、当該ガス栓の周辺とガスこんろ及び台所の一部を焼損。二口ガス栓の一方が「開」であったが、接続具等はなかった。また、不使用側ガス栓にはガス栓キャップは取り付けられていなかった。原因は、こんろに点火しようとして不使用ガス栓を誤開放し、過流出安全機構及び安全アダプターが無いことから生ガスが流出し、こんろのスパークにより引火したものと推定。	埼玉県	概要公表				ガス事業者において、業務機会を利用して不使用ガス栓へのガス栓キャップの無償取付を継続するとともに、ガス栓キャップの必要性についてパンフレットを用いて消費者に周知を実施。また旧型ガス栓を使用中の消費者に対し、継続して安全性の高い「過流出安全機構付きガス栓」への取替について周知を実施	
E3110322-01	平成23年3月10日	平成23年3月22日	タクシー	当該タクシーが走行中、左折のため車線変更をしようと加速したところ、スリップをして歩道側のガードロープに衝突し、乗客1名が重傷。	新潟県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
G1110323-01	平成23年1月28日	平成23年3月23日	電子レンジ（KRD-0106：小泉成器株式会社(輸入事業者)）	当該電子レンジを使用中、その場を離れ戻ったところ、当該製品のスイッチ操作部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。 事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こり、出火に至ったと推定。	広島県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110323-03	平成23年3月21日	平成23年3月23日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110323-04	平成23年3月21日	平成23年3月23日	石油給湯機（RPH40KE：TOTO株式会社 （製造：東陶ユプロ株式会社 （解散）））	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと推定。	富山県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110323-05	平成23年3月17日	平成23年3月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	香川県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110323-06	平成23年2月15日	平成23年3月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のスピーカー付近から出火し、トランク内の一部を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110323-07	平成22年10月17日	平成23年3月23日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表					関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
G1110323-10	平成23年3月11日	平成23年3月23日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	当該電気ストーブ及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表		関係機関等調査中			
E3110324-01	平成23年3月11日	平成23年3月24日	貸切バス	運行中の当該貸切バスにおいて、左後輪付近より出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
E3110324-02	平成23年2月24日	平成23年3月24日	乗合バス	当該乗合バスが乗降扱い後、発車したところ、乗客1名が転倒し、左上腕骨近位端骨折の重傷。	佐賀県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1110324-04	平成23年3月23日	平成23年3月24日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（LPガス用）（TP-SQ206R-1：髙木産業株式会社）	当該屋外式ガス瞬間湯沸器を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品が汚損し、周辺が焼損する火災が発生。事故発生以前より、当該製品から熱湯が出湯しなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110324-07	平成23年3月19日	平成23年3月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110324-08	平成23年3月8日	平成23年3月24日	携帯型電気冷温庫（ACW-600：株式会社アピックスインターナショナル（輸入事業者））	当該携帯型電気冷温庫の背面部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	富山県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110324-09	平成23年2月1日	平成23年3月24日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	ブレーカーが作動したため確認すると、当該電気ストーブ及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品の近くに可燃物が置かれていた状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			
G1110324-10	平成23年1月22日	平成23年3月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	三重県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110324-11	平成23年3月21日	平成23年3月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110324-13	平成23年3月14日	平成23年3月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110325-04	平成23年1月6日	平成23年3月25日	携帯電話	当該携帯電話を充電しながら就寝中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷。当該製品又は充電機器から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110325-07	平成23年3月18日	平成23年3月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中			
E3110328-01	平成23年3月26日	平成23年3月28日	貸切バス	運行中の当該貸切バスにおいて、エンジンルーム付近より白煙が出ていたため確認したところ、エンジン本体から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）	
G1110328-04	平成23年3月25日	平成23年3月28日	エアコン	当該エアコンを使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品の電源コードが改造されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110328-06	平成23年3月25日	平成23年3月28日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表		関係機関等調査中			
E3110329-01	平成23年3月16日	平成23年3月29日	乗合バス	当該乗合バスが減速したところ乗客1名が転倒し、頭蓋骨骨折の重傷。	神奈川県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110329-01	平成23年3月23日	平成23年3月29日	石油給湯機（RPH32KE：TOTO株式会社 （製造：東陶ユプロ株式会社 （解散）））	当該石油給湯機を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと推定。	福井県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110329-07	平成23年1月13日	平成23年3月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のボンネットから発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110329-08	平成23年1月23日	平成23年3月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車の車体下部から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
G1110329-09	平成23年2月5日	平成23年3月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のダッシュボードから発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110329-10	平成23年2月22日	平成23年3月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車の発電機を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110329-11	平成23年2月23日	平成23年3月29日	電気こたつ	当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表		関係機関等調査中			
E2110330-01	平成23年3月29日	平成23年3月30日	遊園地に設置された遊戯施設	運転中の当該遊戯施設の車両から左足の一部を出したため、車両と乗降場のホーム部分に左足を挟まれ、くるぶし下を損傷する重傷。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
E3110330-01	平成23年3月29日	平成23年3月30日	乗合バス	当該乗合バスがバス停にて乗降扱い後発車したところ、乗客1名が転倒し、左足大腿骨付根部分骨折の重傷。	東京都	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110330-04	平成23年3月20日	平成23年3月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表		関係機関等調査中			
G1110330-07	平成23年2月1日	平成23年3月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車のエンジンルーム内から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	広島県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110330-08	平成22年3月14日	平成23年3月30日	軽自動車 （製造者、型式：不明）	当該軽自動車を全焼する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110330-12	平成23年3月7日	平成23年3月30日	コーナータップ	当該コーナータップにノートパソコン、ファックス及び延長コードを接続して使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。当該製品内部に埃が溜まり、トラッキングが生じた可能性も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起予定			
G1110330-14	平成23年3月29日	平成23年3月30日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
E3110331-01	平成23年3月18日	平成23年3月31日	乗合バス	当該乗合バスが地震の影響で生じた橋と道路の段差を通行した際に、乗客1名が転倒し、第一腰椎推体骨折の重傷。	茨城県	概要公表				通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等	
G1110331-06	平成22年12月21日	平成23年3月31日	電気ストーブ（カーボンヒーター） （TSK-5303Q：燦坤日本電器株式会社（輸入事業者））	当該電気ストーブのスイッチを入れ、その場を離れていたところ、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。現在、原因を調査中。	福井県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	
G1110331-11	平成22年12月25日	平成23年3月31日	外付け安定器（照明器具用） （製造者、型式：不明）	当該外付け安定器及び周辺を焼損する火災が発生。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	三重県	概要公表				・関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず ・通知元において、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	

別紙2

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

イ. 地方公共団体等からの通知

※H23.5.25公表時に(B)対策検討・対策着手、(C)原因分析着手、(D)未進展・その他のうち未進展であった事案及びH23.1.1からH23.3.31に通知のあった事案に関する追跡状況について掲載
矢印が付いている箇所は、H23.5.25公表時から、本公表で処理状況が移動した事案

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
090904-003	平成21年8月27日	平成21年9月4日	トレーニング機器(折りたたみ式)	通信販売で購入した大型の健康器具を梱包から取り出そうとしたときに、左手人差指の第一関節と第二関節の間を切断。現在、詳細を調査中。	滋賀県	概要公表		関係機関等調査中		事業者において、梱包の外側に「取扱注意」、当該機器に「指はさみ注意」等記載のシールを貼付し注意喚起	
090911-004	平成21年9月1日	平成21年9月11日	携帯電話急速充電器	子供用携帯電話端末に適合する当該急速充電器先端の接続コネクタ部分。端末にコネクタを接続せず、プラグをコンセントに差し込んだままの状態で、布団を掛け就寝。深夜、掛け、敷き布団が20㎝四方焦げ、子供が腕に火傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			
090914-002	平成21年9月12日	平成21年9月14日	パソコン(EEEPC901-BK001X(ASUSブランド):株式会社ユニティ(ASUSブランド)(輸入事業者))	当該ノート型パソコン(購入後1年)が、2回の爆発音の後、火を噴き、煙をあげ、カレンダーなどが焼けた。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
091022-002	平成21年6月18日	平成21年10月22日	介護入浴用椅子	当該製品で移動中に後輪のシャフトが破損し、使用者が転倒し右手骨折。現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表		関係機関等調査中			
091119-001	平成21年11月18日	平成21年11月19日	全自動洗濯機(AW-F70HVP:東芝ホームアプライアンス株式会社)	当該洗濯機から出火し、火災の煙で家人が負傷し病院に搬送。 事故原因は、3本のモーターリード線の内、2本が断線して溶融痕が認められたことから、この部分でスパークが生じ、出火に至ったものと推定。なお、事故発生の数か月前よりモーターの回転異常を示すエラーが複数回表示されていた。	愛知県	概要公表		●	──	→ 事業者において、平成19年3月27日より新聞広告等で、全自動洗濯機使用時において、特定のエラーが繰り返し表示された場合は、発煙・発火のおそれがあるため、使用を中止し、速やかに事業者あて修理依頼の連絡をするよう呼び掛けていたが、平成23年3月2日に改めてホームページで注意喚起をしていくとともに引き続き同様の事故発生に注視し、必要に応じて対応を行っている	
091124-004	平成21年11月19日	平成21年11月24日	テレビドアフォン	留守中に居間にあった当該テレビドアフォン受信機付近から出火。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表		関係機関等調査中			
100112-002	平成21年12月11日	平成22年1月12日	除湿乾燥機(F-YZA100:松下エコシステムズ株式会社(現パナソニックエコシステムズ株式会社))	使用中の当該製品から出火し、当該製品及び周辺を焼損。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
100120-002	平成22年1月13日	平成22年1月20日	伸縮梯子	当該伸縮梯子を使用中、両側の支柱が一箇所ずつ折れ使用者が落下し右手首と左足首を骨折。 事故原因は、当該製品を使用する際に、本体表示や取扱説明書で示す角度よりも寝かせた角度で使用をしていたため、支柱に過大な荷重がかかって破断し、事故に至ったものと推定。 なお、同型品で支柱強度、踏桟強度及び踏桟取付け部強度を測定した結果、JIS基準を満たしていた。	福島県	概要公表		●	──	──	→ 関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
100126-002	平成22年1月8日	平成22年1月26日	歩行補助車	当該歩行補助車を使用中、玄関の段差に車輪が引っ掛かり、前方へ転倒。その際、当該製品の折りたたみフレームの可動部を把持し、同所で左手小指を開放骨折。現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表		関係機関等調査中			
100129-004	平成21年12月22日	平成22年1月29日	美顔器	当該美顔器を使用中、蒸気ポッドが落下し、沸騰水が足にかかり火傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
100212-002	平成21年11月	平成22年2月12日	自転車	子供をハンドル前面の専用座席に乗せた状態で当該自転車を停止させ、スタンドを立てようとしたところ、子供を乗せた状態のままハンドルが回転し横倒。子供が地面に転落し、顔面を裂傷。 事故原因は、使用者が、傾斜のある場所で当該製品の前に幼児を乗せ、後ろ籠に荷物を乗せたまま斜面の横断方向に停車してスタンドを立てようとしたため、バランスを崩して当該製品が転倒し事故に至ったものと推定。	東京都	概要公表		●	──	──	→ 関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
100218-002	平成22年2月6日	平成22年2月18日	洋卓	当該洋卓に手をかけたところ、当該製品の脚(三叉)が1本外れて転倒、左足膝蓋骨骨折。現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表		関係機関等調査中			
100317-002	平成22年1月1日	平成22年3月17日	歩行補助杖	当該歩行補助杖で歩行中、腕の固定部分が折損して転倒し、第4腰椎骨折。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			
100317-004	平成22年1月12日	平成22年3月17日	電気蓄熱式湯たんぽ	当該電気蓄熱式湯たんぽを使用中、湯が流出し、下腹部に火傷。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			
100324-002	平成22年3月20日	平成22年3月24日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫から出火し、当該製品及び周辺を焼損。現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表		関係機関等調査中			
100405-002	平成22年3月31日	平成22年4月5日	自転車用空気入れ	当該空気入れを使用中、シリンダキャップが外れ、右手人差し指の第二関節部分が挟まれ、伸筋腱断裂及び開放骨折。現在、詳細を調査中。	石川県	概要公表		関係機関等調査中		事故品は既に製造中止しており、再発の可能性も極めて低いと推定されることから、事業者に対し、注意喚起の啓発と品質管理の徹底を要望	
100414-002	平成22年2月15日	平成22年4月14日	折りたたみ式傘	当該折りたたみ式傘を収納しようとした際に、柄の部分が飛び出し、目の下を打ち網膜裂孔。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
100430-001	平成22年2月27日	平成22年4月30日	長いす	店舗敷地内に設置してあった当該長いすの両端に2名で着座し、1名が席を外したところ、当該製品の一方が浮き上がり、着座していた1名が転倒し、胸椎を圧迫骨折。	愛知県	概要公表		●→	→	・当該長いすを撤去 ・他店も含め椅子の設置場所を中心に施設の休憩スペース等の安全確認を実施	
100511-001	平成22年5月4日	平成22年5月11日	梯子(ロフト用) (PHS248-B:株式会社ウッドワン)	当該梯子を使用中、踏み板に足をかけたところ当該製品側板が破損して使用者が落下し、肋骨骨折。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			
100515-001	平成22年5月6日	平成22年5月15日	自転車	当該自転車で走行中、車輪にロックが掛かったことにより転倒し、左手首を骨折。 事故原因は、使用者が、当該製品で走行中に、左側前ホークと前輪との間に異物を巻き込むなどでリムが大きく変形し、変形したリムがブレーキシューに当たって前輪がロックし、転倒して事故に至ったものと推定。 なお、同型式品でJISによる車輪の横静的強度試験を行った結果、当該製品のリムには十分な強度が認められた。	群馬県	事実関係確認中		●→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
100524-001	平成22年5月4日	平成22年5月24日	歩行補助車	当該歩行補助車を折りたたむ際に、左手の4指を挟み挫傷。現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表		関係機関等調査中			
100526-001	平成22年4月10日	平成22年5月26日	介護ベッド	当該介護ベッドと柵の隙間に腕が挟まれた状態で発見され、左上腕の筋肉組織が挫滅。現在、詳細を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中		通知元において事業者に、隙間にカバー等を取り付けることを要望	
100528-002	平成22年4月27日	平成22年5月28日	台所収納庫	当該台所収納庫のガラス戸が外れ右足の甲に落下し、立方骨骨折。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			
100609-004	平成22年5月8日	平成22年6月9日	折り畳み自転車 (A-RideX TWT0026:株式会社価格ネット(輸入事業者))	当該折り畳み自転車で走行中、段差を通過しようとした際、当該製品のフレームが折れ、前方へ転倒し、負傷。当該製品については、2つの機関が調査を実施、1つの機関は強度に問題があると結論。他方は現在も詳細を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中		事業者がホームページにて、当該製品を段差のある道路などで使用しないように注意喚起	
100621-002	平成22年5月9日	平成22年6月21日	テレビ台	当該テレビ台の開き戸の取っ手部分の角に足が接触し、左膝周辺を切る重傷。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			
100625-001	平成22年6月20日	平成22年6月25日	回転座椅子	当該回転座椅子に座っていたところ座面部分と脚の部分の接合部分が外れ、座面部分が後方に倒れ始めたところ、後にいた家族が支えようとしたが支えきれず、転倒し、当該家族が背骨圧迫骨折。 事故原因は、当該製品の脚部と座面の接合部に繰り返し過大な応力が加わり、接合部を固定しているネジが段階的に破断したことにより、接合部が外れて座面が落下し、事故に至ったものと推定。 なお、使用状況が不明のため、原因の特定には至らなかった。 また、同型式品では、旧JISS1028による背もたれの静的強度試験や業界団体の木製家具品質基準による繰り返し衝撃試験の基準を満足していた。	兵庫県	概要公表		●→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
100629-001	平成22年6月24日	平成22年6月29日	自転車	当該自転車(3人乗用)の前座席に子どもを乗せ、押し、動かそうとした際にバランスを崩し、転倒を避けるためにハンドルを掴み直したところ、右手人差し指をハンドル付近に接触させて開放骨折。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中	事業者において、型の修正について検討中		
100630-002	平成22年5月16日	平成22年6月30日	踏み台	当該踏み台を使用中、当該製品が傾いて転倒し、手のじん帯を損傷。 転倒後確認すると、当該製品の一本の脚が折れ曲がっていた。現在、原因を調査中。	福井県	概要公表		関係機関等調査中			
100630-003	平成22年6月18日	平成22年6月30日	トング	当該トングを洗浄中、左手の親指を切る重傷。現在、詳細を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中		製造元において、販売店から全ての製品を回収 現在は販売を行っていない	
100707-001	平成22年7月5日	平成22年7月7日	椅子	当該椅子に腰掛けたところ、支柱と座面のつなぎ目部分が折れて転倒し、尾骨骨折の重傷。現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表		関係機関等調査中			
100712-002	平成22年6月19日	平成22年7月12日	自転車	当該自転車で走行中に前輪がロックし、転倒し、左足骨折等の重傷。 事故原因は、左方向から前輪に異物を巻き込んだため、前輪がロックし転倒したものと推定。 なお、前輪に挟まった異物が何であるかの特定には至らなかった。	大阪府	概要公表		●→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
100715-001	平成22年6月28日	平成22年7月15日	傘	プッシュボタン式の当該傘を開いた際に、傘の骨の部分で左手を切傷する重傷。 事故原因は、親骨等の仕上げ不良によりバリが生じた部分や鋭利な部分に手を添えたときにジャンプ傘のプッシュボタンを押したため、急激に骨部分が移動し裂傷を負ったものと推定。 なお、事故品が入手できなかったため、原因の特定に至らなかった。	東京都	概要公表		●→	→	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず	
100720-002	平成22年2月	平成22年7月20日	電気あんか	当該電気あんかを使用中、右足のくるぶしに低温火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表		関係機関等調査中			
100721-002	平成22年7月4日	平成22年7月21日	店舗駐車場	当該店舗駐車場を利用中、同駐車場内の側溝に足がひっかかり左足小指を粉砕骨折。	神奈川県	概要公表			事業者において、側溝付近の駐車スペースをコーンにて封鎖中		
100729-002	平成22年7月17日	平成22年7月29日	椅子	当該椅子を使用中、後ろに転倒し左肩肩鎖関節脱臼の重傷。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
100730-003	平成22年7月27日	平成22年7月30日	自転車	当該自転車で走行中に前輪がロックし、転倒し、前頭部骨折の重傷。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
100802-001	平成22年7月19日	平成22年8月2日	玩具(室内遊具)(02-07型(ブランコパークDX):株式会社アガツマ)	幼児が当該玩具(室内遊具)で遊んでいた際に、当該製品から落下し、当該製品の部品が刺さり、負傷。現在、詳細を調査中。	高知県	概要公表		関係機関等調査中		事業者において、平成22年8月12日にホームページにて注意喚起を行い、平成22年8月13日から対象製品の無償部品交換を実施中	
100802-004	平成22年7月17日	平成22年8月2日	椅子	当該椅子に座り高さ調節をしていたところ、軸と座面下に指を挟み重傷。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
100802-005	平成22年7月23日	平成22年8月2日	携帯型音楽プレーヤー(MA004J/A:アップルジャパン株式会社)	当該携帯型音楽プレーヤーを充電しながら就寝中、異臭と発煙により目を覚ますと、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損。 事故の原因は、当該製品のバッテリーセル内部に製造上の不具合があったために、充放電を繰り返すうちにセル内部の絶縁部が劣化し、バッテリーが内部短絡を起こし過熱に至ったものと推定。	東京都	概要公表				事業者において、平成22年8月10日よりホームページにおいて、平成17年9月から平成18年12月の間に販売された初代iPod nanoのバッテリーが過熱を起こすことがあるため、使用者に対しバッテリーの無償交換を実施中。また、登録ユーザーに対して、電子メールによって当該製品に対する注意喚起とバッテリーの交換手続について連絡を行っている	
100803-001	平成22年4月25日	平成22年8月3日	自転車	当該自転車で走行中に転倒し、右手親指を骨折する重傷。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
100803-002	平成22年6月4日	平成22年8月3日	縁台	当該縁台に足を乗せたところ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	香川県	概要公表		関係機関等調査中	事業者において、表示の改善等を検討中		
100823-001	平成22年7月2日	平成22年8月23日	介護ベッド(MMPR91WN :株式会社モルテン)	建物が全焼する火災が発生し、1名が負傷した。現場に当該製品があった。 事故原因は、当該製品の下に置かれていた木箱が角度調整用アクチュエーターの電源プラグに接触し、電源プラグの片刃が接触不良を起こしたものと推定されたが、再現試験では再現されず、出火元は不明であり、製品起因か否かも含め原因の特定はできなかった。	茨城県	概要公表				関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず	
100824-001	平成22年7月23日	平成22年8月24日	スチームクリーナー	当該スチームクリーナーを使用後、当該製品本体のバルブを回したところ、熱い蒸気が噴出し、顔面付近を火傷。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			
100825-002	平成22年2月8日	平成22年8月25日	湯たんぽカバー	当該湯たんぽカバーに入れた湯たんぽを使用中、低温火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
100830-002	平成22年8月21日	平成22年8月30日	折り畳み自転車	当該折り畳み自転車で走行中、ハンドルが下がり転倒し、頸椎等を損傷する重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
100901-003	平成22年7月22日	平成22年9月1日	折り畳み自転車	当該折り畳み自転車で走行中、ハンドル操作が不能となり転倒し、左腕骨折の重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
100910-001	平成22年7月27日	平成22年9月10日	歩行補助車	施設において椅子から立ち上がる際、当該歩行補助車に掴まったところ、車体本体が折り畳まれ、転倒し、負傷。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中			
100914-001	平成22年9月11日	平成22年9月14日	エアコン(AY-M45SX:シャープ株式会社)	当該エアコンから発煙・出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中			
101004-001	平成22年9月18日	平成22年10月4日	瓶	ワインが入っている当該瓶をコークスクリュー(コルク抜き)で開栓しようとしたところ、当該製品が割れ、負傷。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			
101012-002	平成22年9月25日	平成22年10月12日	接着剤	当該接着剤を開けるため、シャープペンシルの先でチューブの先を突いたところ、飛び出した接着剤が左目に入り、眼球を負傷。調査の結果、類似製品と比較して特に問題がみられなかった。	東京都	概要公表					関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
101013-002	平成22年9月30日	平成22年10月13日	鍋	当該鍋を使用中、当該製品の取っ手が外れ、熱湯がこぼれ火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
101013-003	平成22年9月20日	平成22年10月13日	滑走系遊具(ターザンロープ)	当該遊具を使用中、ワイヤが抜け落ち、落下した滑車が使用者に当たり、足首を骨折する重傷。 調査の結果、ワイヤグリップの固定方法の問題として、ワイヤグリップの装着方法(ワイヤグリップの数と装着の向き等)に問題があった。また、維持管理の問題として、ワイヤ固定金具内部の点検が未実施であったことや、定期的にワイヤグリップのナットの増し締めを行っていなかったことが事故原因と特定。	北海道				当該遊具については、古い遊具であることから、事故原因箇所のほか、その他の部分についても、現在、総合的に点検中。今後、修繕か撤去か結論を出す予定		
101015-002	平成22年7月25日	平成22年10月15日	自転車	当該自転車で走行中に前輪のスポークが破損してロック状態となり、転倒し、右腕を骨折する重傷。現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表		関係機関等調査中			
101020-001	平成22年9月22日	平成22年10月20日	ガスこんろ(IC-K310SB-R:パロマ工業株式会社)	当該ガスこんろで調理中、鍋内を箸でかくはんしたところ、火が上がり、衣類に着火し、火傷を負った。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表		関係機関等調査中			
101025-002	平成22年10月23日	平成22年10月25日	折り畳み自転車	当該折り畳み自転車で走行中、サドルが急に下がり、地面に左足を着いた際に足首を骨折する重傷。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
101104-001	平成22年11月1日	平成22年11月4日	電気ストーブ	当該電気ストーブの運転を開始後、しばらくして異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生しており、1名が煙を吸い軽傷。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表		関係機関等調査中			
101104-005	平成22年10月17日	平成22年11月4日	ガス給湯機	当該ガス給湯機のスイッチを点火し、シャワーから出湯したところ、熱湯が出て、乳児のおしりを火傷する重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		関係機関等調査中			
101105-002	平成22年8月10日	平成22年11月5日	脚立（はしご兼用）	当該脚立を使用中、開き止め金具が破損して、当該製品から落下し、踵を骨折する重傷。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表		関係機関等調査中			
101111-002	平成22年10月6日	平成22年11月11日	電動車いす	介助者が当該電動車いすを押して病院トイレに入り、当該製品のブレーキをかけて固定した後に、被害者が便器に移動しようとしたところ、当該電動車いすが右に回転し、動いたため右胸を手すりにぶつけ、重傷。現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表		関係機関等調査中			
101122-001	平成22年7月12日	平成22年11月22日	側車付自動二輪車	当該側車付自動二輪車（3個の車輪を備えているもの）で走行中、片側の後輪ブレーキが効かず、左にスリップし縁石に触れ横転し足を骨折する重傷。 調査の結果、後輪のみによる常温時制動試験では特に問題はなかった。	山口県	概要公表	●→	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明
101215-004	平成22年12月14日	平成22年12月15日	ミニアメリカンドッグ（学童クラブ）	当該学童クラブで提供された当該食品を食べていた際に、当該食品を喉に詰まらせ、死亡。	東京都	概要公表		●→	→	→	当該食品及び役務提供に問題がないと判明
101217-002	平成22年11月3日	平成22年12月17日	電気湯沸器	火災報知器が鳴動したため確認すると、火災が発生しており1名が死亡。現場に当該電気湯沸器があった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
101220-002	平成22年10月19日	平成22年12月20日	救助袋	当該救助袋を使用して建物4階から地上へ避難訓練を実施中、着地時に左膝及び左下腿部を負傷する重傷。現在、原因を調査中。	石川県	概要公表		関係機関等調査中			
110113-001	平成22年12月29日	平成23年1月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車が走行中、異音とともに前方右側から白煙が上がり、当該車両を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中			
110114-002	平成22年12月30日	平成23年1月14日	電気ストーブ（オイルヒーター）（HD3479：日本フィリップス株式会社（現　株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン）（輸入事業者））	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。生産初期段階での作業時に不良品が混入し、長期間の使用中にまれに発煙、出火に至る可能性が判明しており、本件でもこれが事故原因となった可能性があると考えられるが、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
110118-002	平成23年1月9日	平成23年1月18日	靴（スノーボード用）	当該靴をスノーボードに装着して滑走中、転倒し、転倒後、付近を滑走していた者と接触。使用者が重傷、接触した者が軽傷を負った。当該靴のワイヤーが緩んだ可能性等転倒時の状況も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表		関係機関等調査中			
110126-001	平成23年1月23日	平成23年1月26日	折りたたみベッド	当該折りたたみベッドを使用するため、折りたたまれた状態の当該製品を開いて広げる際、当該製品のキャスター（車輪）脚と鉄製フレームの間に左手の指先を挟み切断する重傷。現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表		関係機関等調査中			
110202-001	平成23年1月30日	平成23年2月2日	電気ストーブ	当該電気ストーブを使用し、スイッチは切らずに当該製品の電源プラグをコンセントから抜いたところ、しばらくして当該製品の一部を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			
110203-003	平成23年1月24日	平成23年2月2日	湯たんぽ	当該湯たんぽを台の上に置き、熱湯を入れ、蓋をして湯たんぽカバーに入れようとしたところ、当該製品の亀裂から熱湯がこぼれ、火傷を負う重傷。当該製品から熱湯がこぼれた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
110207-001	平成23年2月5日	平成23年2月7日	パワーウインド（自動車）	運転者がアクセサリー電源を入れたまま駐車し、車外に出ていた間に、車内に残された2人の幼児のうちの1人がパワーウインドのスイッチで遊んでいたところ、もう1人の幼児の指が挟まれ、手の中指を切断する重傷。	神奈川県	概要公表				・業界団体において、パワーウインドによる挟み込み防止の注意喚起を実施 ・当庁において、「パワーウインドによる挟込み事故に関する検討会とりまとめ」をHPに掲載	
110209-003	平成23年1月25日	平成23年2月9日	電気カーペット	建物が全焼する火災が発生。現場に当該電気カーペットがあった。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表		関係機関等調査中			
110210-002	平成22年12月2日	平成23年2月10日	役務サービス（美容院の染毛剤の使用）	以前に毛染めでかぶれた経験があったため、美容師にヘアマニュキュアを使用して毛染めをするよう伝えたところ、美容師が誤ってヘアカラーを使用し、かぶれ、目の腫れ、湿疹を発症する重症。	大阪府	概要公表				通知元において、業界団体や事業者に対してヘアカラー製剤の表示を分かりやすく改善するように要望。また、パッチテスト表示がある場合の対応についても検討を要望	
110211-001	平成23年2月9日	平成23年2月10日	公共施設のホールに設置された防音ドア	催事ホールで、客席出口の防音ドアから外に出ようとした際、ドアが倒れ、足が挟まれ、左足首下剥離骨折、皮下出血、打撲を負う重傷。当該ドアの上部にあるヒンジのネジが外れており、ネジを固定するビスが付いていなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表				事故後、事業者において当該施設の別のドアも含めて点検・修理し、使用を再開	
110216-003	平成23年2月12日	平成23年2月16日	折りたたみ椅子（YZX-35 SB：株式会社山善（輸入事業者））	台所で女性が転倒しており、胸椎圧迫骨折の重傷。現場に当該折りたたみ椅子があった。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	未進展その他	原因分析着手	対策検討・対策着手	対策実施	消費者事故等に該当せず
110216-004	平成23年1月5日	平成23年2月16日	電子レンジ加熱式湯たんぽ	当該電子レンジ加熱式湯たんぽを電子レンジで加熱した後、持ち運んでいる際に当該製品が破裂し、手の甲に火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表		関係機関等調査中			
110221-001	平成23年2月14日	平成23年2月21日	電気蓄熱式湯たんぽ	当該電気蓄熱式湯たんぽを蓄熱中、当該製品が破裂し、腹部等に火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		関係機関等調査中			
110228-002	平成22年12月	平成23年2月28日	毛髪着色料	当該毛髪着色料を使用したところ、頭、首、耳の後ろ、腕がかぶれる症状。	大阪府	概要公表				通知元において、事業者に対し当該製品の注意事項を気付きやすいように表示するよう広告表示の改善を要望	
110301-003	平成23年1月26日	平成23年3月1日	車庫	居住者が除雪作業のため、ベランダから当該車庫の屋根の上に移動したところ、当該製品の折板（屋根の波状の板）を踏み抜き、転落し、負傷。施工の際、製造事業者が指定したものと違う薄い折板が使用された状況も含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表		関係機関等調査中			
110301-005	平成23年1月31日	平成23年3月1日	脱毛器	当該脱毛器を使用したところ、両腕に火傷を負う重症。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		関係機関等調査中			
110302-001	平成23年2月25日	平成23年3月2日	折りたたみ自転車（TS207:ブリヂストンサイクル株式会社）	当該折りたたみ自転車で走行中、ハンドルのステム部分が破損したため、体勢を崩し、左手首を骨折する重傷。現在、原因を調査中。	長野県	概要公表		関係機関等調査中			
110310-003	平成23年3月5日	平成23年3月10日	パワーウインド（自動車）	駐車場で当該自動車のパワーウインドを作動中、同乗者の左手小指が挟まれ、切断する重傷。	岐阜県	概要公表				・業界団体において、パワーウインドによる挟み込み防止の注意喚起を実施 ・当庁において、「パワーウインドによる挟込み事故に関する検討会とりまとめ」をHPに掲載	
110314-004	平成23年3月8日	平成23年3月14日	自転車用幼児座席	幼児を当該自転車用幼児座席に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ裂傷、打撲を負う重傷。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			
110316-001	平成22年11月15日	平成23年3月16日	介護ベッド用手すり	当該介護ベッド用手すりのすき間に右腕が挟まり、腕に神経障害を負う重傷。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表		関係機関等調査中			
110322-001	平成23年3月10日	平成23年3月22日	こんろ（液体燃料用）	当該こんろを使用中、火が消えたため、液体燃料を注入したところ、火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表		関係機関等調査中			
110325-002	平成22年9月16日	平成23年3月25日	健康食品	当該健康食品を約3週間摂取したところ、体調を崩し、肝炎の疑いとの診断。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	因果関係等確認不能				